

環境監督量測一覽表

101年7月

監督量測項目	執行單位	頻率	方法	紀錄	備註
氬焊機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
電焊機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
點焊機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
CO2 焊機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
電離子切割機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
帶鋸機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
油壓剪床	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
鑽孔機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
氧乙炔	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
砂帶機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
圓盤鋸	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
砂布帶磨光機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
大線鋸機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
立式鑽床	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
多角度切割機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	

監督量測項目	執行單位	頻率	方法	紀錄	備註
鏈鋸	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
汽油鏈鋸	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
天車	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
手動式堆高機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
噴砂機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
大關刀	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
中關刀	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
鑽孔機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
鑿岩機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
真空練土機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
電窯	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
轆轤	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	
陶板機	雕塑系	每月一次	定期監測	表格紀錄	